

株式会社 サンリツ コーポレーション

458-0814





愛知県名古屋市緑区鶴が沢1丁目327番地

TEL (052)876-9011 FAX (052)877-2633

HUBBEL社製GFCIコンセント

連絡内容	<p>UL943の改定に伴い、2015年6月28日をもって製造終了となっております。 理由は機器のGFCI機能が正常であることを自動的に検知する機能(SEFL TEST機能)が必須となった為です。 ただし、2015年6月29日以降の製造をすることはできませんが在庫分の販売と使用については問題がございません。</p>
相違点	<ul style="list-style-type: none"> ・定期的な自動SELF TEST 機能の追加 ・インジケータの点灯についての追加機能 <p>正常時⇒緑 点灯 トリップ時⇒赤 点灯 故障時⇒赤 点滅</p>
実施	<ul style="list-style-type: none"> ・取付寸法、配線方法についての変更はございません。 <p>メーカーでは現状在庫が無く 弊社在庫次第順次新タイプへ変更となります。</p>

旧(既存機種)/新後継機種タイプ

GF15ILA(旧タイプ)	GFRST15I(新タイプ)	備考
		<p>上記 相違点 参考</p>
DS-GF15ILA(旧タイプ)	DS-GFRST15I(新タイプ)	備考
		<p>上記 相違点 参考</p>